



Trykluftfedtpresse DRP 30

- Kontinuerlig smøring ved aktiveret aftrækker
- Udstyret med DIN-fyldenippel og udluftningsventil i pressehovedet
- Tryklufttilslutning med koblingsnippel
- Let håndterbar grundet aluminiumshus med ergonomisk håndgreb
- Tilslutningsgevind R 1/8"
- Leveres inklusiv 300mm lang højtryksslange Ø 13 mm und dyserør, begge med hver sit hydraulikmundstykke

Tekniske data


- | | |
|------------------------|--|
| ▪ Brugbare smøremidler | smørefedt op til NLGI 2 |
| ▪ Fyldemængde | 400gr fedtpatron eller 500gr løst fedt (evt. med fedtfylder) |
| ▪ Trykforhold | 40:1 |
| ▪ Indgangslufttryk | 3-7 bar, anbefalet tryk 6 bar |
| ▪ Arbejdstryk | 280 bar max. |

Forberedelse til fyldning af DRP 30 med løst smørefedt




Bemærk

Ved påfyldning med løst fedt anbefales det stærkt at vende kraven i fedtpressens rør. Hold røret med den åbne ende med gevind nedad under hele omstillingsprocessen af sikkerhedshensyn! Hvis du er i tvivl, skal du altid konsultere en specialist for råd og vejledning. Bemærk også vores sikkerhedsforanstaltninger på www.umeta.com










1. Fjern pressens hoved og træk en smule i håndtaget (1) så trækstangen (3) låses fast af låsepalen (4) Fjern derefter først håndtaget og siden kontramøtrikken (2) fra trækstangen.
2. Stil røret på et fast, ikke sart underlag med gevindet nedad. Tryk på låsepalen (4). **Trækstangen (3) er under spænding og løsner sig med et kraftigt tryk!** Fjern den komplette trækstang med sikringskive (5), manchett (6), formskive (7) og pressefjeder (8). Derved løsner låsepalen sig og falder ud.
3. Fjern pressefjederen (8), formskiven (7) og manchetten (6) fra trækstangen. Sikringskiven (5) bliver siddende på trækstangen. **Vend nu manchetten (6) om.** Skub nu manchetten (6), formskiven (7) og pressefjederen (8) tilbage på trækstangen.



4. Låsepalen (4) indsættes i den tilhørende revne. Indfør den komplette trækstang i presserøret igen. Påskru først kontramøtrikken og til slut håndtaget på trækstangen.

Presserøret er nu ændret til brug med løst fedt.

Betjeningsvejledning for fyldning af DRP 30 med fedtpatroner

	<p>1. For at skifte fedtpatron afskrues presserøret fra pressehovedet</p>		<p>5. A) Aflast trækstangen B) Tryk på låsepalen C) Skub trækstangen ind i presserøret</p>
	<p>2. Trækstangen trækkes ud til yderste position</p>		<p>6. Udluft ved at trykke på udluftningsventilen</p>
	<p>3. Fedtpatronen ilægges</p>		<p>7. Monter tilbehøret (dyserør eller slange) ved påskruining. Klar til brug.</p>
	<p>4. Presserøret med patron skrues på pressehovedet</p>	<p>UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik GmbH & Co. KG</p> <p>Almestraße 1-3 · 33649 Bielefeld · Germany Fon: +49 (0)521.948-0 · Fax: +49 (0)521.948-111 E-Mail: info@umeta.com · www.umeta.com</p> <p><i>We make it move.</i></p>	